

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 82 40 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 788-000-202

Szczawno-Zdrój, dnia 27.08. 2019 r.

Opinia Nr 009754

Pracowników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Giszewskiej nr 12 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Wapalnę Mieszkaniową
w administracji B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Podczas kontroli przewody szczelne
2. Podłączenia w przewodach prawidłowe
3. Wykaz usterek lub inne informacje i stwierdzenia:
 - M-1: okna PCV - brak nawiewników CO gaz z dwucielą kuchnia
w kuchni - wentylacja wywiewna kuchnia nieprawidłowa - brak
wentylacji nawiewnej wymaganej dla kotła CO gaz, brak wentylacji
wywiewnej w łazience. Zakaz użytkowania CO gazu usunięcia usterek.
 - M-2 część okien PCV - bez nawiewników - jest wentylacja nawiewna
prawidłowa, lecz kratka zamknięta - wymienić na niezamykającą.
Brak wentylacji wywiewnej kuchni i wentylacji łazienki
nieprawidłowo.
 - M-3 okna PCV z dwucielą nieprawidłowo zamontowane nawie-
wniki.

Inne uwagi: M-4 okna PCV - brak nawiewników CO gaz w łazience - nawiew
w drzwiach łazienki za maty (mierz 220cm).

Kontroli dokonał: Renigwosz Sajdyk, Radosław Szymaniak

VERTE

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Pieczęć i podpis
Sebastian Samotyj

Sebastian Samojty

MISTRZ KOMINIARSKI

the mathematical approach.

[illegible]

COK - piec CO opał stały
 COG - kocioł CO gazowy
 K - piec gaz
 WK - wentylatory kuchenne
 WK - wentylatory łazienkowe