



| | |
|----|---|
| 1 | COKÓŁ – BLOKI KAMIEŃNE Z PIASKOWCA, SPOINOWANE |
| 2 | ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, GŁADKI BRAK SPÓJNOŚCI TYNKU Z PODŁOŻEM |
| 3 | DETAL RCHITEKTONICZNY – OBRAMOWANIA OKIENNE, PODOKIENNIKI MUROWANE |
| 4 | DETAL RCHITEKTONICZNY – GZYMŚ MIEDZYKONDYGNACYJNY MUROWANY |
| 5 | OKNA – PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, UCHYLENO-RÓZMIERALNE SZYBY ZESPOLONE |
| 6 | OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE |
| 7 | GZYMŚ WIENCZĄCY, MUROWANY, OTYNKOWANY – CEGŁY USZKODZONE, SKORODOWANE, DUŻE UBYTKI |
| 8 | KRATKI WENTYLACYJNE |
| 9 | KOMINEK WENTYLACYJNY |
| 10 | DRZWI WEJŚCIOWE – DWUSKRZYDŁOWE Z NASWIETLEM WITRAŻOWYM, DREWNIANE, PŁYGINOWE, POKRYTE POWŁOKĄ MALARSKĄ |
| 11 | POKRYCIE DACHOWE – DACHÓWKA KARPÍÓWKA UŁOŻONA W KORONKE |
| 12 | SCHODY ZEWNĘTRZNE – BETONOWE, STOPNIE W OKŁADZINIE Z PŁYTEK TYPU GRESS BALUSTYDRY STAŁOWE, POKRYTE POWŁOKĄ MALARSKĄ |
| 13 | OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE – USZKODZONA OPRAWA |
| 14 | BLENDY OKIENNE |

UWAGA
WZDŁUŻ WSZYSTKICH ŚCIAN NAD LINIA COKÓŁU WYKONANA ZOSTAŁA
WÓRNA IZOLACJA POZIOMA METODĄ INIEKCJI KRYSZALICZNEJ

| | | | | |
|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | | | | |
| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA, NR | | |
| WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 24 | | |
| DZIAŁKA NR: | 5/27 | INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA | | |
| OBREB: BIAŁY KAMIEŃ | NR 14 | UL.PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 24 58-304 WAŁBRZYCH | | |
| STADIUM | BRANŻA | DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
| PW | ARCH. | 2014 | 1:100 | 1/INW |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| KONSERWACJA ARCHITEKTURA | ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS |
| | PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC | NR UPR. AU-F2/188/81 | |
| | SPRWDZAJĄCY: | NR UPR. | |
| KONSERWACJA | PROJEKTANT | NR UPR. | |
| | SPRWDZAJĄCY: | NR UPR. | |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCHI*id.* FIRMOWA ARCHITEKTURA
ul. Boya-Zelaskiego 49 e-mail: archi@wp.pl
58-308 Wólczych