




1	COKŁ – BLOKI Z PIASKOWCA POKRYTE SPEKANYM TYNKIEM CEMENTOWYM, GŁADKIM
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, MOCNO SPEKANY POKRYTY SPEKANĄ I ZŁUSZCZONĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ
3	OKNA – DREWNIANE, SKRZYNKOWE, Z POWŁOKĄ MALARSKĄ
4	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
5	WITRYNY – RAMY DREWNIANE LUB PCV
6	PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA, OCYNK.
	ZARYSOWANIE ŚCIAN I PEKNIĘCIA W PASACH MIEDZYOKIENNYCH I W CZĘŚCIACH NADPROŻOWYCH USZKODZENIA ELEWACJI – ZARYSOWANIA I PEKNIĘCIA ŚCIAN UBITYKI W TYNKU, WYPŁUKANE SPOINY, WIDOCZNE NALOTY PLEŚNI, BRAK IZOLACJI PRZECIWMILGOCIOWEJ
	FRAGMENT ŚCIANY PRZEZNACZONY DO NAPRAWY
	NADPROŻE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

INWESTOR
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 58-300 WALBRZYCH UL. MARII KONOPNICKIEJ 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHIid. NOWA DZIEDZINA	
ul. Piłsudskiego 48, 58-300 Walbrzych e-mail: archi@ppl	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY	
IMIE I NAZWISKO	DATA
MGR INŻ. ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81	PODPIS
opracowała	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOOCIEPLENIEM BUDYNKU – UL. MARII KONOPNICKIEJ 8	STADIUM
DZ. NR 75, OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 27	DATA
RYSunek	INW
04.2013	SKALA
NR RYS.	1:100
ELEWACJA PLN.– ZACH. INWENTARYZACJA	2/INW