




1	KOKOŁ – BLOKI Z PIASKOWCA POKRYTE SPEKANTYM TYNKIEM CEMENTOWYM, GŁADKIM
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY, MOGNO SPEKANTY POKRYTY SPEKAN I ŻLUSZCZONA, POWŁOKĄ MALARSKĄ
3	WENTYLACJA – OTWORY WENTYLACJI WYWNEJ
4	OKNA – DREWNIANE, SKRZYŃKOWE, Z POWŁOKĄ MALARSKĄ
5	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
6	POKRYCIOE DACHOWE – DACHÓWKA KARPÍÓWKA W " KORONKE "
7	RYNNY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA OCYNK.
8	DRZWI WEJŚCIOWE – STALOWE, PEŁNE Z NASZCIEŁEM,EWALIOWANE
9	PARAPETY, OBROBKÍ BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA, OCYNK.
10	WENTYLACJA – BLASZANE KOMINKI WENTYLACYJNE
11	KRATY – PRĘTY OKRĄGLE STALOWE, EMALIOWANE
	ZARYSOWANIE ŚCIAN I PEKNIECIA W PASACH MIĘDZYOKIENNYCH I W CZĘŚCIACH NADPROŻYCH USZKODZENIA ELEWACJI – ZARYSOWANIE I PEKNIECIA ŚCIAN UBYTEKI W TYNKU, WYPLUKANE SPONY, WIDOCZNE NALOTY PLEŚNI, BRAK IZOLACJI PRZECIWMOCIOWEJ
	FRAGMENT ŚCIANY PRZEZNACZONY DO NAPRAWY
	NADPROŻE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

INWESTOR  
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
58-300 WAŁBRZYCH  
UL. MARII KONOPNICKIEJ 9

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH

ZESPOŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
opracowała	MGR INZARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81		

<b>REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU – UL. MIAŁA KONOPNICKIEJ 9 DZ. NR 76/1, OBRĘB ŚRODMIEŚCIE 27</b>	OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		BRANŻA	
	<b>RYSUNEK</b> <b>INWENTARYZACJA</b> <b>TYTUŁ</b>		<b>ARCHITEKTURA</b> <b>STADIUM</b> <b>DATA</b> <b>INW</b> <b>04.03.2013</b> <b>SKALA</b> <b>NR PYS.</b> <b>1:100</b> <b>2/INW</b>	