




1	COKÓŁ – BLOKI Z PIASKOWCA POKRYTE SPEKANYM TYNKIEM CEMENTOWYM, GŁADKIM
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, MOCNO SPEKANY POKRYTY SPEKANĄ I ZŁUSZCZONĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ
3	WENTYLACJA – OTWORY WENTYLACJI WYWIEWNEJ
4	OKNA – DREWNIANE, SKRZYŃKOWE, Z POWŁOKĄ MALARSKĄ
5	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
6	DRZWI WEJŚCIOWE – STALOWE, PEŁNE Z NASMIECIEŁEM, EMALOWANE
7	PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA, OCYNK.
8	WITRYNY – RAMY DREWNIANE LUB PCV
	ZARYSOWANIE ŚCIAN I PEKNIECIA W PASACH MIEDZYOKIENNYCH I W CZĘŚCIACH NADPROŻYWYCH USZKODZENIA ELEWACJI – ZARYSOWANIE I PEKNIECIA ŚCIAN UBYTEKI W TYNKU, WYPŁUKANIE SPOINY, WIDOCZNE NALOTY PLEŚNI, BRAK IZOLACJI PRZECIWMROZOWEJ
	FRAGMENT ŚCIANY PRZEZNACZONY DO NAPRAWY
	NADPROŻE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

**INWESTOR**  
**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**  
**58-300 WAŁBRZYCH**  
**UL. MARII KONOPNICKIEJ 8**

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHiD.  
FELICJANNA APT. ELEKTROINŻYNA  
58-309 Wolarzych ul. Boya-Zełńskiego 49 e-mail: archi@wp.pl  
INFORMACJE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY		
	IMIE I NAZWISKO	DATA
opracowała	MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81	

<b>REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOGIEPLENIEM BUDYNKU – UL. MARIKI KONOPNICKIEJ 8 DZ. NR 75, OBRĘB SRODMIEŚCIE 27</b>	OBIEKT/ZAKRES PRACOWANIA		BRANŻA
	<b>RYSUNEK</b>		<b>ARCHITECTURA</b>
			<b>STADIUM</b>
			<b>INW</b>
<b>ELEWACJA FRONTOWA</b>	<b>RYSUNEK</b>	<b>SKALA</b>	<b>NR PYS.</b>
<b>ELEWACJA FRONTOWA</b>	<b>INWENTARYZACJA</b>	<b>1: 100</b>	<b>1/NW</b>